| 設備名稱：洗脫烘洗衣機<br>Equipment name | | | | 型號（型式）：SWD596A<br>Type designation (Type) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單元Unit | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛<br>Lead<br>(Pb) | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent chromium<br>($Cr^{+6}$) | 多溴聯苯<br>Polybrominated biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 電源線<br>(含內部配線) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電路板組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電控組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 風扇組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 馬達組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電熱組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑膠組件<br>(含矽膠、橡膠) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.